

METODA COMPONENTELOR SIMETRICE ÎN CALCULUL CIRCUITELOR POLIFAZATE

Autori: Mihail Chiorsac, Ghenadie Tertia, Veaceslav Sidelnicov, Lilia Turcuman

Universitatea Tehnică a Moldovei
Institutul de Energetică al A.Ș.M.

Abstract: *Lucrarea este consacrată utilizării metodelor componentelor simetrice la determinarea curenților și tensiunilor în diferite regimuri nesimetrice de funcționare a sistemelor polifazate la redresarea curentului alternativ în curent continuu*

Cuvinte cheie: *Sistem nesimetric polifazat de curent și tensiuni, componente simetrice, tensiune, curenți*

Componentele simetrice ale tensiunilor (curenților) unui sistem nesimetric polifazat cu șase faze.

În multe cazuri la redresarea curentului alternativ în curent continuu pentru a îmbunătăți calitatea redresării se folosesc sisteme polifazate de curent periodic sinusoidal alternativ, obținute din sistemul trifazat, folosindu-se diferite scheme [1].

În fig.1 este reprezentată diagrama fazorială a unui sistem polifazat (de curent sau tensiuni) constituită din m faze, unghiul de defazaj $\beta = 360^\circ/m$.




Fig.1 diagrama fazorială a unui sistem polifazat de tensiuni (curenți)




Fig.2 Schema principală a unui sistem de redresare cu $m=6$ (a) și diagrama fazorială a tensiunilor (curenților), (b)

Pentru o schemă polifazată de redresare a curentului alternativ în curent continuu cu șase faze (Fig.2,a), unghiul de defazaj $\beta = 360^\circ/6 = 60^\circ$ (Fig.2, b).

În acord cu [2] orice sistem nesimetric de curent sau tensiuni polifazat poate fi descompus în „ m ” sisteme de componente simetrice egale după modul, faza cărora depinde atât de succesiunea de fază cât și de unghiul caracteristic al sistemului β .

Sub forma de matrice putem scrie:

$$[\dot{F}_{f_m}] = \dot{S}_m \cdot [\dot{F}_{s_m}], \tag{1}$$

unde $[\dot{F}_{f_m}] = \begin{bmatrix} \dot{F}_A \\ \dot{F}_B \\ \dot{F}_C \\ \dots \\ \dot{F}_m \end{bmatrix}$; $[\dot{F}_{s_m}] = \begin{bmatrix} \dot{F}_{A_0} \\ \dot{F}_{A_1} \\ \dot{F}_{A_2} \\ \dots \\ \dot{F}_{A_m} \end{bmatrix}$ - matricele stâlpușor (coloană) a vectorilor tensiunilor (curenților) de fază și vectorilor componentelor simetrice ale lor;

$$[\dot{S}_m] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & e^{-j\beta} & e^{-j2\beta} & e^{-j3\beta} & \dots & e^{-jm\beta} \\ 1 & e^{-j2\beta} & e^{-j4\beta} & e^{-j6\beta} & \dots & e^{-j2m\beta} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & e^{-j(m-1)\beta} & e^{-j2(m-1)\beta} & e^{-j2(m-1)\beta} & \dots & e^{-jm(m-1)\beta} \end{vmatrix} - \text{matricea de transfer de la componentele}$$

simetrice ale tensiunilor (curenților) la tensiunile (curenții) nesimetrice de fază.

Diagramele vectoriale ale componentelor simetrice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tensiunilor (curenților) unui sistem nesimetric de tensiuni (curenți) cu șase faze sunt prezentate în fig.3, reieșind din (1), în cazul când numărul de faze m este egal cu șase.




Fig.3 Componentele simetrice ale tensiunilor (curenților) unui sistem nesimetric de tensiune (curenți) cu șase faze

Din (1) pentru $m=6$, înmulțind partea stângă și dreaptă cu matricea \dot{S}_6^{-1} inversă matricei $\dot{S}_{m=6}$, obținem:

$$[\dot{F}_{s_6}] = \dot{S}_6^{-1} \cdot [\dot{F}_6] \quad (2)$$

$$\text{Aici, } [\dot{F}_{s_6}] = \begin{vmatrix} \dot{F}_{A_0} \\ \dot{F}_{A_1} \\ \dot{F}_{A_2} \\ \dot{F}_{A_3} \\ \dot{F}_{A_4} \\ \dot{F}_{A_5} \end{vmatrix} \text{ și } [\dot{F}_6] = \begin{vmatrix} \dot{F}_A \\ \dot{F}_B \\ \dot{F}_C \\ \dot{F}_D \\ \dot{F}_E \\ \dot{F}_F \end{vmatrix} - \text{matricea a componentelor simetrice 0, 1, 2, 3, 4, 5 a tensiunilor}$$

(curenților) nesimetrice de fază a unui system cu șase faze;

$$\dot{S}_6^{-1} = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{j60^\circ} & e^{j120^\circ} & e^{j180^\circ} & e^{j240^\circ} & e^{j300^\circ} \\ 1 & e^{j120^\circ} & e^{j240^\circ} & 1 & e^{j120^\circ} & e^{j240^\circ} \\ 1 & e^{j180^\circ} & 1 & e^{j180^\circ} & 1 & e^{j180^\circ} \\ 1 & e^{j240^\circ} & e^{j120^\circ} & 1 & e^{j240^\circ} & e^{j120^\circ} \\ 1 & e^{j300^\circ} & e^{j240^\circ} & e^{j180^\circ} & e^{j120^\circ} & e^{j60^\circ} \end{vmatrix} - \text{matricea inversă matricei } \dot{S}_{m=6}.$$

Impedanțele unui sistem cu șase faze în coordonatele componentelor simetrice 0, 1, 2, 3, 4, 5

Căderile de tensiune pe fiecare fază a unui sistem cu șase faze sub formă de matrice:

$$[\dot{U}_{s_6}] = Z \cdot [\dot{i}_{s_6}], \quad (3)$$

de unde, exprimând tensiunile și curenții de fază prin componentele simetrice ale lor în acord cu (2), obținem:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_{s_6} \end{bmatrix} = \dot{S}_6^{-1} \cdot Z \cdot \dot{S}_{s_6} \cdot \begin{bmatrix} i_{s_6} \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Notând $\dot{S}_6^{-1} \cdot Z \cdot \dot{S}_{s_6} = Z_{s_6}$, primim

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_{s_6} \end{bmatrix} = Z_{s_6} \cdot \begin{bmatrix} i_{s_6} \end{bmatrix}. \quad (5)$$

$$Z_{s_6} = \begin{vmatrix} Z + 5Z_m & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Z - Z_m & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Z - Z_m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Z - Z_m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Z - Z_m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Z - Z_m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Z_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Z_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Z_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Z_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Z_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Z_5 \end{vmatrix}$$

matricea căderilor de tensiune pe fiecare fază a unui sistem cu șase faze în coordonatele componentelor simetrice 0, 1, 2, 3, 4, 5, unde

$Z_0 = Z + 5Z_m$, $Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z_4 = Z_5 = Z - Z_m$ - impedanțele fazelor sistemului polifazat cu șase faze în coordonatele 0, 1, 2, 3, 4, 5;

$Z = Z_{AA} = Z_{BB} = Z_{CC} = Z_{DD} = Z_{EE} = Z_{FF}$ - impedanța proprie a fazelor A, B, C, D, E, F;

$Z_m = Z_{AB} = Z_{BA} = Z_{AC} = Z_{CA} = Z_{AD} = Z_{DA} = Z_{AE} = Z_{EA} = Z_{AF} = Z_{FA}$ - impedanța mutuală dintre fazele respective.

Cum se putea de așteptat, conductoarele sistemului cu șase faze de transmitere a energiei electrice de la sursă la redresor prezintă un sistem static, pentru care segvența componentelor simetrice nu influențează asupra impedanțelor respective, deaceia impedanțele Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_5 sunt egale între ele.

Din formula (5) se poate vedea că, fiecare componentă simetrică a curentului cauzează numai cădere de tensiune ei corespunzătoare. Spre exemplu, componenta simetrică a curentului \dot{I}_0 cauzează numai componenta respectivă a căderii de tensiune $\dot{U}_0 = Z_0 \cdot \dot{I}_0$; $\dot{U}_1 = Z_1 \cdot \dot{I}_1$ etc. Aceasta înseamnă, că față de locul de nesimetrie (scurtcircuit, rupere de fază cu sau fără scurtcircuit și a.m.d.), pentru fiecare componentă simetrică a curentului, fiecare fază se află în condiții similare și calculul poate fi efectuat pentru fiecare componentă aparte pentru o singură fază. Pentru schema inițială, prezentată în fig. 2, a, schemele de substituie în coordonatele componentelor simetrice 0, 1, 2, 3, 4, 5 sunt prezentate în fig. 4.




Fig.4 Schemele de substituie în coordonatele componentelor simetrice 0, 1, 2, 3, 4, 5 față de locul de nesimetrie (scurtcircuit) pentru schema din fig. 2, a

În acord cu legea II lui Kirchhoff pentru fiecare schemă echivalentă de substituie putem scrie sub formă de matrice ecuația:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_{s_6} \end{bmatrix} = \dot{E}_{s_6} - Z_{s_6} \cdot \begin{bmatrix} i_{s_6} \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\text{unde } \begin{bmatrix} \dot{U}_{s_6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{U}_0 \\ \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \\ \dot{U}_3 \\ \dot{U}_4 \\ \dot{U}_5 \end{bmatrix}; \quad \dot{E}_{s_6} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{E}_1 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{E}_4 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad Z_{s_6} = \begin{bmatrix} Z_{0\Sigma} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Z_{1\Sigma} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Z_{2\Sigma} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Z_{3\Sigma} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Z_{4\Sigma} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Z_{5\Sigma} \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} \dot{i}_{s_6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{i}_{0\Sigma} \\ \dot{i}_{1\Sigma} \\ \dot{i}_{2\Sigma} \\ \dot{i}_{3\Sigma} \\ \dot{i}_{4\Sigma} \\ \dot{i}_{4\Sigma} \end{bmatrix}.,$$

$Z_{0\Sigma}, Z_{1\Sigma}, Z_{2\Sigma}, Z_{3\Sigma}, Z_{4\Sigma}, Z_{5\Sigma}$ - impedanțele sumare a schemelor de substituție în coordonatele componentelor simetrice 0, 1, 2, 3, 4, 5;

$\dot{i}_{0\Sigma}, \dot{i}_{1\Sigma}, \dot{i}_{2\Sigma}, \dot{i}_{3\Sigma}, \dot{i}_{4\Sigma}, \dot{i}_{5\Sigma}$ - curenții sumari în coordonatele componentelor simetrice 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Concluzii

La calculul și analiza diferitor nesimetrii cauzate de diferite scurtcircuite sau ruperi a fazelor cu punerea la pământ sau fără poate fi utilizată metoda componentelor simetrice.

Trecerea de la coordonatele da fază A, B, C, D, E, F la coordonatele modale simetrice 0, 1, 2, 3, 4, 5 permite de-a simplifica calculele, datorită posibilității efectuării calculelor curenților și tensiunilor pentru o singură fază în coordonatele respective, răspândind rezultatele calculelor pentru celelalte faze în coordonatele de fază.

Bibliografie

1. Fortescue C. L. Method of symmetrical coordinates applied to solution of poluphase network. – Transaction of AIEE, 1918, vol.33, Pt.II.